FATORES RELACIONADOS AOS PROBLEMAS DE SAÚDE ENCONTRADOS NO ESCRITÓRIO G

S1 CEFALÉIA (75%)	S4 ESTRESSE E ANSIEDADE (50%)	S7 IRRITAÇÃO DOS OLHOS (50%)
Não houve aproveitamento da ventilação natural (ar condicionado em tempo integral)	Presença de outros sintomas e seus fatores geradores	Fachada Nordeste com 51% de vidro simples e sem proteção externa (pouco controle da entrada de luz natural)
Tipologia combinada com distribuição desequilibrada dos espaços internos	Percepção de desconforto ambiental - C1,C2,C3,C4	Controle da luz natural é feito exclusivamente por persianas
Área compartilhada tem densidade de ocupação de 3,5 m²/estação	Fatores individuais, da tarefa e de relacionamento (AET) *	Problemas de conforto lumínico interferem nas tarefas (AET)
Períodos de desconforto por calor (segundo NBR 16401-2:2008 e Índice PMV de Fanger)	* AET: Avaliação Ergonômica do Trabalho	Distribuição de luz não é uniforme (nos períodos de maior incidência de luz natural)
Períodos de elevada umidade relativa do ar (acima do limite recomendado pela Resolução n° 9 de 2003 da ANVISA)	**S5 DOR NOS BRAÇOS (50%)**	Pontos com níveis de iluminância abaixo do recomendado pela NBR 8995-1/2013
Fachada Nordeste com 51% de vidro simples e sem proteção externa (baixo isolamento térmico e acústico)	Materiais depositados sobre as mesas de trabalho limitam o espaço de trabalho	Não houve aproveitamento da ventilação natural (ar condicionado em tempo integral)
Pouco controle de entrada do ruído externo (saídas do ar-condicionado deixam grandes aberturas na fachada)	Materais depositados sob as mesas de trabalho limitam a movimentação da cadeira	Tipologia combinada com distribuição desequilibrada dos espaços internos
Materiais de acabamento pouco absorvedores de ruído	Equipamentos com poucas condições de ajuste (AET)	Área compartilhada tem densidade de ocupação de 3,5 m²/estação
Elevada concentração de estações de trabalho afeta o desempenho das tarefas	Desvios posturais na posição sentada (AET)	Períodos de elevada umidade relativa do ar (acima do limite recomendado pela Resolução n° 9 de 2003 da ANVISA)
Problemas de ruído interno e externo interferem nas tarefas (AET)	**S6 CANSAÇO E FADIGA (50%)**	**S7 SECURA DOS OLHOS (50%)**
Níveis elevados de ruído ambiental nas áreas internas (ruído interno e externo) - NBR 10152: 1987 e AS/NZS 2107: 2016	Não houve aproveitamento da ventilação natural (ar condicionado em tempo integral)	Períodos de baixa umidade relativa do ar (baixa do limite recomendado pela Resolução n° 9 de 2003 da ANVISA)
S2 SINTOMAS RESPIRATÓRIOS (75%)	Tipologia combinada com distribuição desequilibrada dos espaços internos	Não houve aproveitamento da ventilação natural (ar condicionado em tempo integral)
Não houve aproveitamento da ventilação natural (ar condicionado em tempo integral)	Área compartilhada tem densidade de ocupação de 3,5 m²/estação	
Tipologia combinada com distribuição desequilibrada dos espaços internos	Períodos de desconforto por calor (segundo NBR 16401-2:2008 e Índice PMV de Fanger)	
Área compartilhada tem densidade de ocupação de 3,5 m²/estação	Períodos de elevada umidade relativa do ar (acima do limite recomendado pela Resolução n° 9 de 2003 da ANVISA)	
Períodos de elevada umidade relativa do ar (acima do limite recomendado pela Resolução n° 9 de 2003 da ANVISA)	Fachada Nordeste com 51% de vidro simples e sem proteção externa (baixo isolamento térmico e acústico)	
S3 DOR NA COLUNA (75%)	Pouco controle de entrada do ruído externo (saídas do ar-condicionado deixam grandes aberturas na fachada)	**C PERCEPÇÃO DE CONFORTO AMBIENTAL**
Materiais depositados sobre as mesas de trabalho limitam o espaço de trabalho	Materiais de acabamento pouco absorvedores de ruído	C1 Desconforto acústico por ruído externo (100%) Sempre, quase sempre, médio (75%) Pouco (25%)
Materais depositados sob as mesas de trabalho limitam a movimentação da cadeira	Elevada concentração de estações de trabalho afeta o desempenho das tarefas	C2 Desconforto acústico por ruído interno (50%) Frequência média (50%)
Faltam condições de ajuste para uso dos computadores (AET)	Problemas de ruído interno e externo interferem nas tarefas (AET)	C3 Desconforto térmico afeta o trabalho (50%) Pouco (50%)
Desvios posturais na posição sentada (AET)	Níveis elevados de ruído ambiental nas áreas internas (ruído interno e externo) - NBR 10152: 1987 e AS/NZS 2107: 2016	C4 Ofuscamento (25%) Pouca frequência (25%)

Figura 278 - Mapa de Análise das Condições de Saúde no Escritório G
Fonte: elaborado pelo autor