

ERRATA

Página	Linha	Onde se lê	Leia-se
20	26		Exclui-se: b) comparar alguns parâmetros de desempenho operacional e econômico entre a plantadora Santal PCP2 e a plantadora Civemasa PCSA 2/2.
46	1 a 18	Item 3.2.2 Especificações técnicas	Vai para página 45, em material.
48	20 a 22	Foram feitas duas determinações de Biometria. A seleção das amostras foi feita ao acaso e cada determinação utilizou 30 colmos das mudas destinadas ao plantio, totalizando uma amostragem de 60 colmos.	A seleção das amostras foi feita ao acaso e cada determinação utilizou 30 colmos das mudas destinadas ao plantio.
67		Tabela 7 – Resultados médios de biometria, dos dias 07/10/05 (mecanismo picador Cg) e 24/10/05 (mecanismo picador Cp), das mudas utilizadas no ensaio do plantio mecanizado.	Tabela 7 – Resultados médios de biometria, dos dias 07/10/05 (mecanismo picador Cg) e 24/10/05 (mecanismo picador Cg), das mudas utilizadas no ensaio do plantio mecanizado.
67		Tabela 7	Excluem-se dados referentes ao dia 07/10/05.
67			Exclui-se: acarretou uma perda da ordem de 24,8% de gemas viáveis para a amostra do dia 07/10/05.
68			Exclui-se Tabela 8.
69			Exclui-se Figura 31.
69		Figura 31 – Correlação entre o número de gemas viáveis e o tamanho de rebolos (amostra de 07.10.05)	Figura 31 – Distribuição de frequência entre o número de gemas viáveis e o tamanho de rebolos (amostra de 07/10/05)
70		Figura 33, 34, 35 e 36	Excluem-se resultados referentes ao dia 07/10/05
90		Figura 57	Excluem-se dados referentes à amostra de 07/10/05.

