

APÊNDICE D - AVALIAÇÃO DAS ENTRADAS DO *CAMPUS*

APRESENTAÇÃO

A presente ficha (Figura D-1) teve como objetivo avaliar a qualidade dos acessos do campus aos usuários não motorizados. Esta avaliação foi realizada no dia 20 de março de 2015, por engenheiros com especialização na área de Engenharia de Transporte. Os resultados desta avaliação (Figura D-2) foram utilizados para o cálculo parcial do indicador 2.1.1. *Infraestrutura de acesso ao campus*.

Ficha de avaliação das entradas do campus	
Nome: _____	Data: _____
Entrada: _____	Área: _____
A escala de avaliação varia de 0 a 4 0 = Inexistente 1 = Ruim 4 = Exemplar	
	Avaliação (0-4)
Acesso segregado a pedestres e ciclistas	
Largura dos acessos destinados a ciclistas	
Largura dos acessos destinados a pedestres	
Sinalização	
Iluminação	

Figura D-1 - Ficha de avaliação das entradas do campus




Figura D-2 - Ficha de avaliação das entradas do campus